

A L E R T A C O N S U M I D O R

Línea caliente CPSC : (800) 638-2772

CONTACTO: 1-866-520-DACO

10 de febrero de 2010

PARA DIVULGACION

ALERTA

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), alerta a los consumidores a no utilizar ningún modelo de la cama cuna **Generation 2 Worldwide and "ChildESIGNS"** que abre de lado bajando.

Algunos números de modelos fueron los siguientes:

10-110X, 10-210X, 21-110X, 20-710X, 64-315X, 26-110X, 90-257X, 20-810X, 46-715X, 21-815X, 308154 y 54915. El número de modelo aparece en la cabecera o piecero de la cama cuna.

Este producto tiene unas piezas plásticas que se pueden romper causando que el lado de la cuna que se abre, se desprenda, dejando un espacio donde el infante o menor puede caer y quedar atrapado creando un riesgo de sofocación o estrangulación. También, el soporte del "mattress" de la cama cuna se puede desprender creando un espacio de alto riesgo en el que el menor o infante puede quedar atrapado ocasionando que se sofoque o estrangule.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) alerta a los padres, centros de cuidado y todo dueño de estas camas cunas que los infantes y menores están en riesgo de serio daño corporal o muerte por estrangulación o sofocación en las mismas. Se urge a los padres, centros de cuidado o dueños de estas camas cunas a discontinuar su uso inmediatamente y encontrar una alternativa segura para acostar al niño. No intente corregir el desperfecto de la cama cuna.

Los modelos de estas cunas se vendieron en establecimientos como Walmart y Kmart a precios entre \$60 a \$160. Los consumidores que devuelvan la cama cuna deben acudir a la tienda donde la compraron para solicitar remedio que puede variar desde devolución del dinero, reemplazo de la cama cuna por otra, o un crédito de la tienda. En caso de tener problemas para obtener un remedio puede radicar una querrela ante DACO.